

## పాముకాదు..పైపులైన్లో అల్లుకుపోయిన వేర్లు



మునిగలవీడు లో నూతన పైప్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలి..  
బజెపి జిల్లా నేత నల్లాని పాపారావు

భారత్ సమాచార్, మహబూబాబాద్ జిల్లా: నల్లా నీటి సరఫరా కోసం వేసిన పైపు లైన్లో లీకేజీల నుంచి చెట్ల వేర్లు చొరబడి పెద్ద కొండచిలువ పామును తలపిస్తున్నాయి.నీటి సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. నెల్లికుదురు మండలం మునిగల వీడులో ప్రజలకు రక్షిత మంచినీటి సరఫరా కోసం రెండు మూడు దశాబ్దాల క్రితం వేసిన సిమెంటు ప్లాస్టిక్ పైపులలోకి పక్కనే ఉన్న చెట్ల వేర్లు లీకేజీ లాగా ఉన్న ప్రవేశించి పైపు ఎంత లావుగా ఉందో అంత లావుగా వేర్ల సమూహం కొన్ని

మీటర్ల వరకు పెంచాయి. దీంతో గ్రామంలోని పలు వీధులలోని కుటుంబాలకు నీటి సరఫరా లో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. పలుమార్లు సమస్య ఎదురైనప్పటికీ తాత్కాలికంగా వేర్లను తొలగించి నీటి సరఫరా పునరుద్ధరణ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ పదేపదే సమస్య పునరావృతం అవుతోంది. ఈ క్రమంలో గ్రామంలోని ఆకారం వెంకటేశ్వర్లు,మారబోయిన శ్రీనివాస్ ల ఇంటి ముందు గల పైప్ లైన్ లో సోమవారం కొండచిలువ పాము తరహాలో వేర్లు బయటపడ్డాయి. గ్రామంలో రక్షిత మంచినీటి బావి నుంచి నీటి సరఫరాకు ఏర్పడిన అంతరాయం కొత్త పైపులైన్ ఏర్పాటు చేస్తేనే పరిష్కారం అవుతుందని వార్డు సభ్యులు బజెపి జిల్లా నేత నల్లాని పాపారావు అన్నారు.ఈ మేర కు పాడవుగా ఉన్న వేర్లను చూపుతూ మాట్లాడారు.20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్యలో రక్షిత మంచి నోటి కోసం వేసిన సిమెంటు,ప్లాస్టిక్ పిపిసి పైపుల కాలం చెల్లి పాతవి కావడంతో విపరీతంగా లీకేజీలవుతున్నాయి.దీంతో చెట్ల వేర్లు పైపులోకి వెళ్తున్నాయన్నారు.సంబంధిత అధికారులు,ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే స్పందించి పైప్ లైన్ ఏర్పాటుకు చొరవ చూపాలని కోరారు.